

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้น ระบบ ON-OFF
ON-OFF TEMPERATURE / HUMIDITY CONTROLLER

FOX

TEMPERATURE CONTROLLER



Indicator



รุ่น	FOX-1H	FOX FM-2CA-2	FOX FM-2PT-1
ขนาด	79x35x77 มม.		
อินพุต	หัววัดความชื้น HS-220 (สายยาว 3 เมตร)	เทอร์มอคัปเปิล K	PT 100Ω
การแสดงผล	LED 7 SEGMENTS (สีแดง)		
ความแม่นยำ	±(1% rdg + 1digit)	±(0.5% rdg + 1digit)	
ช่วงการใช้งาน	20 ถึง 99% RH	-50°C ถึง 400°C	-199.9°C ถึง 199.9°C (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
ไฟเลี้ยง	220 VAC 50/60 Hz		
การควบคุม	ON/OFF	ไม่มี	
เอาต์พุตหลัก	รีเลย์ : 3 A/250 VAC	ไม่มี	
เอาต์พุตอลาร์ม	ไม่มี		
อุณหภูมิ/ความชื้น ขณะใช้งาน	อุณหภูมิ 0°C ถึง 55°C, ความชื้น 35 ถึง 80% RH		
น้ำหนัก	300 กรัม	172 กรัม	

การต่อใช้งาน

